Endlich wieder lieferbar:

Repro-Lampenhalter für die CB 750 K6

Doch das ist uns nicht gut genug!

Schlechte Schweißpunkte und minderwertiger Chrom trüben den Gesamteindruck.

Schon nach relativ kurzer Zeit fangen sie an, im Innenteil zu rosten.

Deshalb lassen wir die neuen Repro-Lampenhalter entchromen und bestmöglich neu verkupfern, neu schleifen und neu verchromen.

Dieses wird bei Kundenbestellung in Auftrag gegeben und kann dann ca. 2-3 Wochen dauern.